

# Входной контроль

Раздел «Входной контроль» предназначен для контроля количества материалов и отслеживания наличия документов, подтверждающих их качество.

Раздел разделен на 2 группы:

Материалы без документов качества — здесь отображаются материалы, которые поступили, но документы по ним отсутствуют. На основании таких материалов можно создать задание ответственным лицам, для этого нажмите на кнопку «Поставить задачу» (Рисунок 34).

The screenshot shows the 'Входной контроль' (Input Control) interface. At the top, there is a search bar with the text 'Поиск', a 'Помощь' (Help) button, a user profile for 'Сидоров Роман Викторович', and buttons for 'Инженерная часть' (Engineering Department) and 'Выйти' (Logout). Below the search bar is a 'Скачать Журнал входного контроля' (Download Input Control Journal) button with a star icon. The main section is titled 'Материалы без документов качества' (Materials without quality documents) and includes a 'Важно' (Important) tag. A table lists materials with columns for 'Задачи' (Tasks), 'Поступило' (Received), 'Применено' (Used), and 'Ед. изм.' (Units). One material is listed: '01 Каркас сваи' (01 Pile frame) with 0 tasks, 3 received units, 0 used units, and units in 'шт.' (pieces). A 'Поставить задачу' (Assign task) button is located to the right of the table row.

	Задачи	Поступило	Применено	Ед. изм.	
01 Каркас сваи	0	3	0	шт.	Поставить задачу

Рисунок 34 – Материалы без документов качества

Поступление материалов — в ней отображаются материалы, по которым имеются документы, подтверждающие их качество. Для просмотра документов нужно нажать на кнопку «Посмотреть документы» (Рисунок 35).

The screenshot shows the 'Входной контроль' (Input Control) interface. At the top, there is a search bar with the text 'Поиск', a 'Помощь' (Help) button, a user profile for 'Сидоров Роман Викторович', and buttons for 'Инженерная часть' (Engineering Department) and 'Выйти' (Logout). Below the search bar is a 'Скачать Журнал входного контроля' (Download Input Control Journal) button with a star icon. The main section is titled 'Материалы без документов качества' (Materials without quality documents) and includes a 'Важно' (Important) tag. A table lists materials with columns for 'Поступило' (Received), 'Применено' (Used), 'Ед. изм.' (Units), and 'Документы качества' (Quality Documents). Two materials are listed: '01 Бетон В40' (01 Concrete B40) with 8 received units, 0 used units, units in 'м куб.' (cubic meters), and a 'Посмотреть документы' (View documents) button; and '02 Тахеометр электронный GPT' (02 Electronic GPT level) with 9 received units, 9 used units, units in 'шт.' (pieces), and a 'Посмотреть документы' (View documents) button.

	Поступило	Применено	Ед. изм.	Документы качества
01 Бетон В40	8	0	м куб.	Посмотреть документы
02 Тахеометр электронный GPT	9	9	шт.	Посмотреть документы

Рисунок 35 – материалы с документами, подтверждающими их качества

Revision #2

Created 2026-03-23 05:24:48 UTC by Юрий

Updated 2026-04-09 09:06:45 UTC by Александр